



**Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
MILANO**

Milano, 18 settembre 2003
CAP 20154 - Via Messina n° 35/37
Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430
e-mail: vfcommi10@interbusiness.it

Ufficio Automezzi

Alla R.d.B.
Sede

Prot. N°...22864..... Allegati:.....
Risposta al Foglio
Div..... Sez..... N°.....

OGGETTO: richiesta informazioni APS Euro Fire. Nota del 10 settembre 2003
prot. n° 22259.

In riferimento alla nota di codesta O.S., si precisa in data 20 agosto 2003 questo Comando, dovendo effettuare delle riparazioni sull'APS Eurofire tg VF 18197, ha fatto smontare il cassone di tale APS per verificare lo stato dei silent-block anche di questo automezzo.

Da tale verifica è emerso che nei supporti erano presenti fori asolati dalle tensioni di rifollamento dei perni e rottura degli angolari e delle staffe della cisterna come si evince dalle foto allegate su supporto informatico.

Trattandosi del secondo caso di rotture dei supporti, dopo quelle riscontrate sull'APS Euro Fire VF 17988, è intenzione di questo Comando procedere, in via cautelativa, al controllo anche delle altre APS consimili in quanto coeve dei due citati automezzi e con chilometraggio simile e che quindi potrebbero presentare lo stesso inconveniente.

A tal fine questo Comando ha informato gli uffici competenti, con nota del 15 settembre 2003 che si allega in copia, ribadendo la richiesta di un accreditamento straordinario necessario allo smontaggio di tutte le APS Euro Fire.

Successivamente, si procederà alla richiesta di nuovi accreditamenti per procedere alla riparazione di tutti i supporti che evidenziano i suddetti inconvenienti.

Occorre precisare, infine, che l'Iveco Mezzi Speciali S.p.A. ha quasi completato la "*campagna di richiamo*", senza alcun onere per il Comando, delle APS City Fire, comprese quelle che non hanno presentato, al momento, alcun inconveniente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Leonardo Denaro

CR